

Dipl.-Ing. (FH) und Kfz-Meister

Helmut Hagmanns

von IfS GmbH zertifizierter und von
der IHK zu Aachen öffentlich bestellter
und vereidigter Sachverständiger für
Kfz-Schäden und -bewertung

Gutachten

Fahrzeugbewertung R2817FB zum 07.07.2014

Fahrzeugart	Motorrad	Farbe	Schwarz/Silber
Aufbau	Straßenmaschine	Motorart	2-Zylinder-V-Motor
Hersteller / Typ	Moto Guzzi Le Mans II	Hubraum / Leistung	838 cm ³ / 54 kW
Fz.-Ident.-Nr.	VE18899	Kilometerstand	34 km, abgelesen
Amtl. Kennzeichen	KS-LE 64	Laufleistung	nicht bekannt
Erste / Letzte Zulassung	13.06.1979 / 06.08.2013	Bereifung	Bridgestone Battlax BT 45
HU	05.2015	Dimension vorn	100/90-18 56V (5,5 mm)
Anzahl Vorbesitzer	nicht bekannt	Dimension hinten	110/90-18 61H (5,0 mm)

Ausstattung:

Auspuff Lafrancoi, Batterieträger V2A, Bremsmomentabstützung LM4, Fußbremspumpe Brembo PS 13, Fußrastenanlage (Moto Italia), Gabelfedern Wirth, Gasgriff Tommaselli, Gel-Batterie (Hawker), Generatorregler (Sachse), Getriebe Sport (geradeverzahnt), Handbremspumpe Brembo PS 15 (Integralbremssystem aufgeteilt, Kleinteile und Abdeckungen aus Aluminium gefertigt, Kraftstofftank WBO, Kurbelgehäuseentlüftung im Rahmen (MotoSchmitz), Lenkerblinker, Lenkungsdämpfer (hydraulisch), Lufttrichter Vergaser (Malossi), MotoGadget-Digitalinstrument, Motoroptimierung (Bleifreiumbau, Schwungmasse etc.), Ölwannezwischenring, Rahmen kunststoffbeschichtet (Heckausleger gekürzt), Sitzbank CRMS01, Startknopf am Anlasser, Stummellenker Magura, Stahlflex-Bremsleitungen, Stoßdämpfer hinten Ikon, Vergaser Dell'Orto PHM 40 mit GG Ansaugstutzen, Verteilerdeckel Alu, Zündanlage elektronisch (MotoSchmitz), Zylinderschutzbügel.*****

Wertbeeinflussende Faktoren:

Gemäß Angabe wurde das Fahrzeug vollständig zerlegt und individuell neu aufgebaut. Rahmen und Anbauteile wurden kunststoffbeschichtet bzw. neu lackiert. Diverse Anbauteile wurden poliert. Die gesamte Elektrik wurde unter Verwendung von Neuteilen montiert. Getriebe und Endantrieb sowie Fahrwerk und Bremsen wurden überholt bzw. optimiert. Das Fahrzeug befindet sich derzeit in einem exzellenten Zustand.*****

Sonstiges:

Die technischen Daten wurden dem TÜV-Gutachten vom 25.06.2014 entnommen. Bei der Besichtigung wurde eine kurze Probefahrt durchgeführt. Die Besichtigung und Untersuchung erfolgte am 03.07.2014 in bei der Firma Moto Schmitz in Wassenberg.*****

Ergebnis:

Aufgrund der dem Sachverständigen gegenüber gemachten Angaben über den Zustand des Objektes und der angegebenen Sonder- bzw. Zusatzausstattung wurde folgender Wert zum Zeitpunkt der Untersuchung unter besonderer Beachtung der Bewertungsmaßstäbe für Kraftfahrzeuge geschätzt auf:

Wiederbeschaffungswert: EUR 15.000,00

(Fünftehtausend*****)

– differenzbesteuert –

Selfkant, 07.07.2014

Der vereidigte Sachverständige

– bei elektronischem Versand enthält dieses Dokument keine Unterschrift –

Hausanschrift:

Heerstraße 4
52538 Selfkant-Höngen

Tel: 02456-4505

Fax: 02456-4506
EP: 0172-2025204

Bankverbindung:



Raiffeisenbank Heinsberg: BLZ 370 694 12, Kto. Nr. 5000 783 023
IBAN: DE22 3706 9412 5000 7830 23, BIC: GENO DE D1 HRB

Gerichtsstand

und Erfüllungsort
Heinsberg







Hinweise für den Auftraggeber

Die Fahrzeugprüfung und -bewertung wird unter besonderer Beachtung der Bewertungsmaßstäbe für Kraftfahrzeuge durchgeführt. Der Sachverständige übt die Schätz- und Prüftätigkeit persönlich, unparteiisch und unabhängig aus. Im Rahmen der Tätigkeit entscheidet der Sachverständige nach bestem Wissen und Gewissen und eigenem sachverständigen Ermessen.

Die Untersuchung des Fahrzeuges beschränkt sich in der Regel auf Sicht- und Funktionsprüfungen ohne Einsatz von Prüf- und Meßgerätes. Sofern möglich wird eine Probefahrt durchgeführt. Weitergehende Feststellungen, insbesondere über die zukünftige Lebenserwartung der Fahrzeugteile und -aggregate sind damit nicht verbunden.

Zustandsangaben, die den Wert des geschätzten Fahrzeuges gegenüber dem durchschnittlichen Erhaltungszustand anderer Fahrzeuge gleichen Typs und Alters erhöhen oder vermindern, werden im Gutachten aufgeführt.

Für verborgene Mängel, die nur nach Demontage von Fahrzeugteilen oder -aggregaten erkennbar sind, sowie für fehlerhafte Angaben des Auftraggebers oder Fahrzeughalters kann keine Haftung übernommen werden.

Bei der Bewertung wird der **Händlerverkaufswert** (Verkauf des Verbrauchers an den Handel) und/oder der **Händlerverkaufswert** (Verkauf des Handels an den Verbraucher), der durchschnittlich zu entrichten ist, ermittelt. Die Bewertung klassischer Fahrzeuge kann gemäß den Kaskobedingungen der Oldtimersondertarife auf den **Marktwert** (Wert am Privatmarkt, MwSt.-neutral) abgestellt werden. Dabei werden der zum Zeitpunkt der Besichtigung festgestellte Zustand, die örtliche Marktlage und die sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren berücksichtigt.

Bei Fahrzeugbewertung wird als **Zeitwert** (Veräußerungswert) der Preis ermittelt, zu dem das Fahrzeug zum Stichtag hätte veräußert werden können. Bei Ermittlung des **Wiederbeschaffungswertes** wird der Preis zugrunde gelegt, der für ein gleichwertiges Fahrzeug bei einem seriösen Händler durchschnittlich aufgewendet werden muß. Bei Sonder- bzw. Spezialfahrzeugen kann der Wiederbeschaffungswert vergleichsweise auch die geschätzten Wiederherstellungskosten berücksichtigen.